



- Pressemitteilung -

Krumbach, 24.06.2021

Instandsetzung der Brücke (Friedhofstraße) über die Staatsstraße 2031 in Kellmünz, Vollsperrung der Friedhofstraße in Kellmünz mit örtlicher Umleitung und halbseitiger Sperrung der Staatsstraße 2031

Das Brückenbauwerk im Zuge der Friedhofstraße über die Staatsstraße 2031 in Kellmünz an der Iller wird instandgesetzt. Während der Dauer der Bauarbeiten wird die Friedhofstraße im Baustellenbereich von Montag, 28.06.2021, morgens, bis voraussichtlich Mitte November 2021 für den Verkehr voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke für Autofahrer und den Geh- und Radverkehr verläuft innerörtlich und wird ausgeschildert. Die Umleitungsstrecke führt dabei von der Friedhofstraße auf die Marktstraße, kreuzt die St 2031, weiter über die Kohlstatt und den Lindenweg wieder auf die Friedhofstraße. Die Staatsstraße 2031 bleibt während der gesamten Bauzeit halbseitig befahrbar.

Das Brückenbauwerk wurde 1970 erstellt. Die Brückengeländer und Gehwege weisen deutliche Defizite auf und entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Der Beton der Brückenwiderlager ist durch Salzeintrag stark geschädigt. Die Brücke wird daher umfangreich instandgesetzt. Die Gehwege und Brückengeländer sowie der Fahrbahnbelag auf der Brücke werden vollständig erneuert. Betonausbrüche und Schadstellen an den Betonbauteilen des Brückenbauwerks werden saniert.

Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet die Anlieger und die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die mit der Maßnahme einhergehenden Beeinträchtigungen.

...

Anlage

Umleitungsplan

Impressum:

Jürgen Gleixner

Staatliches Bauamt Krumbach

Nattenhauser Straße 16

86381 Krumbach

Tel.: 08282/9908-256

Fax: 08282/9908-200

juergen.gleixner@stbakru.bayern.de